



SV-VB-01

Alfa Romeo 159 1.9 JTS

maandag, 01 november 2021 te SV - voorbeeld 1

Merk & Model	Alfa Romeo 159
Uitvoering	1.9 JTS
Carrosserie	Sedan
Brandstof	Benzine
Tankinhoud	50%
Transmissie	Handmatig geschakelde transmissie6
BPM	€ 9.154,-
Bouwjaar	2008
PK	118
Cilinderinhoud	1.859 cm3
APK vervaldatum	vrijdag, 03 juli 2020
Eerste toelating	Onbekend
Eerste registratie	maandag, 07 juli 2008

Afbeeldingen



Gegevens

Kenteken	SV-VB-01
Chassisnummer	ZAR93900007200000
Kenteken deel 1a aanwezig	Ja
Kenteken deel 1b aanwezig	Nee
BTW / Marge	Onbekend
Kilometerstand	190.104 km
Interieur	Rood leer
Sleutels	2
Kleur	Zwart
Laksoort	Metallic
Hoofdsteunen (achter)	3

Bandgegevens

	Merk	Profiel	Breedte	Hoogte	Inch	Type
Linksvoor:	Pirelli	6.5	215	55	16	Zomerband
Rechtsvoor:	Pirelli	6.5	215	55	16	Zomerband
Linksachter:	Pirelli	6.5	215	55	16	Zomerband
Rechtsachter:	Pirelli	6.5	215	55	16	Zomerband

Accessoires

ABS	Elektrische ramen voor
Airbags	ESP
Airco automatisch	Leren stuurwiel
ASR	Lichtmetalen velgen
Centrale deurvergrendeling	Middenarmsteun
Cruise control	Mistlampen
Dimmende binnen spiegel	Radio / CD
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	Stuurwiel multifunctioneel
Elektrische ramen achter	

Algemene opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen ingevoerd.

Conditie

Conditie exterieur	Goed
Opmerkingen	-
Hond in voertuig	Nee
Eerder uitgevoerd schadeherstel	Onbekend
Conditie interieur	Goed
Opmerkingen	-
Gerookt in voertuig	Nee
Bijzonderheden	-
Laatste onderhoud	136.531 km / 26-08-2014
Distributieriem vervangen bij	-
Reservewiel	Thuiskomer, 5mm

Schade



Voorbumper

Omschrijving: deukje

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Dak

Omschrijving: 2 deukjes

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Overig

Omschrijving: stuurwiel slijtage

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Bestuurdersstoel

Omschrijving: slijtage - krassen

Herstmethode: Bekleding reparatie

Herstelkosten: €125,-



Bijrijdersstoel

Omschrijving: slijtage - krassen

Herstmethode: Bekleding reparatie

Herstelkosten: €125,-



Motorkap

Omschrijving: deuk

Herstmethode: Herstel & spuiten

Herstelkosten: €285,-



Voorscherm rechts

Omschrijving: deuk

Herstmethode: Restyle

Herstelkosten: €85,-



Achterbumper

Omschrijving: krassen - gekraakt

Herstmethode: Herstel & spuiten

Herstelkosten: €315,-



Velg rechtsvoor

Omschrijving: krasjes

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0

Totaal reparatiekosten: € 935,-