



SV-VB-03

Volvo V40 1.6 D2 115PK Momentum

maandag, 01 november 2021 te SV - voorbeeld 2

Merk & Model	Volvo V40
Uitvoering	1.6 D2 115PK Momentum
Carrosserie	Hatchback
Brandstof	Diesel
Tankinhoud	25%
Transmissie	Handmatig geschakelde transmissie6
BPM	€ 1.010,-
Bouwjaar	2013
PK	84
Cilinderinhoud	1.560 cm3
APK vervaldatum	vrijdag, 04 december 2020
Eerste toelating	Onbekend
Eerste registratie	woensdag, 04 december 2013

Afbeeldingen



Gegevens

Kenteken	SV-VB-03
Chassisnummer	YV1MV8461E0000000
Kenteken deel 1a aanwezig	Ja
Kenteken deel 1b aanwezig	Nee
BTW / Marge	Onbekend
Kilometerstand	162.183 km
Interieur	Zwart - Leder Alcantara
Sleutels	2
Kleur	Zwart
Laksoort	Metallic
Hoofdsteunen (achter)	3

Bandgegevens

	Merk	Profiel	Breedte	Hoogte	Inch	Type
Linksvoor:	Vredestein	6.0	205	50	17	All-season
Rechtsvoor:	Vredestein	6.0	205	50	17	All-season
Linksachter:	Vredestein	4.0	205	50	17	All-season
Rechtsachter:	Vredestein	4.0	205	50	17	All-season

Accessoires

ABS
Airbags
Airco automatisch
ASR
Bluetooth carkit
Centrale deurvergrendeling
Cruise control
Dimmende binnen spiegel
Elektrisch verstelbare & verwarmde buitenspiegels
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor

ESP
Leren stuurwiel
Lichtmetalen velgen
Middenarmsteun
Mistlampen
Navigatiesysteem
Parkeersensoren achter
Radio / CD
Rolhoes / hoedenplank
Stuurwiel multifunctioneel

Algemene opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen ingevoerd.

Conditie

Conditie exterieur	Matig
Opmerkingen	-
Hond in voertuig	Nee
Eerder uitgevoerd schadeherstel	Onbekend
Conditie interieur	Goed
Opmerkingen	-
Gerookt in voertuig	Nee
Bijzonderheden	-
Laatste onderhoud	151.334 km / 13-11-2019
Distributieriem vervangen bij	-
Reservewiel	Thuiskomer, 5mm

Schade



Velg rechtsvoor

Omschrijving: krasjes

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Bestuurdersstoel

Omschrijving: krasjes

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Voorscherm links

Omschrijving: deukje

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Voorportier links

Omschrijving: kras 20mm

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Achterscherm links

Omschrijving: deukje

Herstmethode: Acceptabel

Herstelkosten: €0



Dak

Omschrijving: diverse deukjes

Herstmethode: Restyle

Herstelkosten: €150,-



Achterbumper

Omschrijving: krassen rechts

Herstmethode: Herstel & spotrepair

Herstelkosten: €125,-



Dorpel rechts

Omschrijving: krassen (licht vervormd)

Herstmethode: Herstel & spuiten

Herstelkosten: €285,-



Achterportier rechts

Omschrijving: deuken en krassen

Herstmethode: Herstel & spuiten

Herstelkosten: €315,-



Voorportier rechts

Omschrijving: deuken en krassen

Herstmethode: Herstel & spuiten

Herstelkosten: €405,-



Voorscherm rechts

Omschrijving: deuken

Herstmethode: Herstel & spuiten

Herstelkosten: €285,-



Voorbumper

Omschrijving: gebroken

Herstmethode: Vervangen & spuiten

Herstelkosten: €525,-





Motorkap

Omschrijving: deuk

Herstmethode: Herstel & spuiten

Herstelkosten: €285,-



Achterbank

Omschrijving: vlekken

Herstmethode: Reinigen

Herstelkosten: €60,-

Totaal reparatiekosten: € 2.435,-